



**Трансформатор силовой
трехфазный с воздушной принудительной
циркуляцией воздуха защищенного исполнения,
для термообработки бетона, марки ТСДЗ- 80/0,38**

ПАСПОРТ

3411-003-012353442-04П60

**г.Сафоново
2008.**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Трансформаторный блок трехфазный с воздушным охлаждением и радиаторами, встроенным вентилятором ЯСДЗ – 80/0,38У3 (далее по тексту – трансформатор) предназначен для электроизготовления бетона на морозоустойчивом грунте с автоматическими регуляторами температуры.

1.2 При работе трансформатора обеспечивается следующие условия:

- 1) температура окружающего воздуха при работе до +45°C и выше +20°C;
- 2) относительная влажность воздуха не более 80% при +20°C;
- 3) высота над уровнем моря не более 1000 м.

1.3 Трансформатор предназначен для работы в условиях яхтинга, вибрации и удара в зоне взрыва опасных химических веществ в среде.

1.4 Режим работы – дежурный

Общий вид трансформаторного блока изображение с 1



при с 1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические данные приведены в таблице 1.

Наименование параметра	Норма
1. Напряжение сети, В	3х380
2. Частота, Гц	50
3. Номинальная мощность, кВА	80
4. Ступени напряжения якоря до статора и НН, В	45; 55; 75
5. Токи статора и НН при напряжении 45 В, небольшой А	600
6. Токи статора и НН при напряжении 55 В, небольшой А	500
7. Токи статора и НН при напряжении 75 В, небольшой А	400
8. Габаритные размеры, мм	1040-700-1040
9. Масса, кГнебольшой	340
10. Диапазон автоматического регулирования температуры	-50 +75°C
11. Тип температурных датчиков	ТХК (L); ТХА (K); ТЖК (J)

2.2. Схема электрическая принципиальная на рисунке 2




рисунок 2. Схема электрическая принципиальная

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной

Позиционное обозначение	Наименование	Количество
T 1	Трансформатор силовой	1
S F 1	Автоматический выключатель ВА 88-33 (16A)	1
L 1, L 2	Светосигнальная арматура ВА 9S (220V)	2
Ручн.» - «Авт.»	Переключатель ALCLR-22	1
P1, 1KP1	Пускатель магнитный КМД 15010	1
TA 1	Трансформатор тока ТТИ- 40 600/5A	3
PA 1	Амперметр ЭА 0700, 600A	3
M	Электровентилятор А2175НВТ-ТС	2
TPM 1	Измеритель-регулятор TPM 1А-Щ1.ТП.Р	1
KB 1	Концевой выключатель ВПК-2010	1

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Трансформатор силовой – 1 шт.
2. Паспорт – 1.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

4.1 Трансформатор представляет собой передвижную установку в однокорпусном исполнении с естественной вентиляцией, обеспечивающую преобразование электрической энергии сети в электрическую энергию, необходимую для термообработки бетона.

4.2 Трансформатор состоит из активной части, автоматического выключателя, блока управления и кожуха, на передней панели которого расположены выводы НН и закрытые дверью.

4.3 Активная часть состоит из магнитопровода с обмотками высокого напряжения (ВН) и низкого напряжения (НН), нижних и верхних ярмовых балок и отводов НН.

4.4 Активная часть жестко соединена с кожухом.

4.5 Магнитопровод трансформатора стержневого типа собран из электротехнической стали.

4.6 Обмотки многослойные цилиндрические, изготовлены из алюминиевого провода прямоугольного сечения марки АПСД.

4.7 Отводы выполнены из алюминиевой шины.

4.8 На вводе трансформатора установлен автоматический выключатель, который осуществляет защиту трансформатора от перегрузок и коротких замыканий.

Контроль наличия напряжения на вводе 380 В, в цепи питания трансформатора осуществляется сигнальными лампами.

4.9. На передней панели трансформатора имеется дверь, за которой находится клеммы НН и панель управления.

4.10. На панели управления размещены измерительные приборы и измерительные регуляторы тока, переключатель режимов «Ручн.» и «Авт.», клеммы подключения датчиков температуры.

4.11. На трансформаторе предусмотрена блокировка, т.е. при открытой двери и режиме «Авт» снимается напряжение на НН.

4.12. Контроль тока нагрузки электропрогрева по фазам на стороне НН осуществляется амперметрами при положении переключателя «Ручн.»

5. ТРЕБОВАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Трансформатор относится к электроустановкам напряжением до 1000 В. При обслуживании трансформатора необходимо обязательное соблюдение «Правил технической эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности при эксплуатации и потреблении телем» (ПТЭ и ПТБ), требованияй раздела II СНиП III-4-80 Техники безопасности в строительстве, а также выполнять требования настоящего паспорта.

5.2. До подключения якоря и сточнику питания трансформатор должен быть заземлен.

5.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работа трансформатора без кожуха;
- перемещать трансформатор, не отключив его от сети;
- разбирать и проводить ремонт включенного в сеть трансформатора.

5.4. Обслуживающий персонал должен:

- иметь специальную подготовку, обеспечиваяющую правила личной безопасности эксплуатации электроустановки;
- знать правила оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока и уметь практиковаться в оказании первой помощи;
- уметь организовывать на месте безопасное производство работ и вести надзор за работающими.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

6.1. Перед включением в сеть:

- 1) заземлить трансформатор;
- 2) проверить состояние контактных соединений;
- 3) проверить сопротивление заземления золяющих и вспомогательных накоротко должна быть не менее 1 Мом;
- 4) выполнить работы по электропрогреву бетонных конструкций в соответствии с проектом производства работ (при мер-ри с3), при этом рассчитанную нагрузку необходимо равномерно распределить между тремя фазами;
- 5) подключить кабели питания ящиков электропрогрева к необходимому напряжению НН;
- 6) подключить питание якоря КГ 3х16+1x6 к 4-х проводной сети (3 x 380 +N).

6.2. При включении трансформатора:

- 1) подать напряжение 380 В на вход трансформатора;
- 2) включить автоматический выключатель и проверить нали чия напряжения по генеральной лампе;
- 3) переключатель рода работ перевести в положение «Ручн» при этом подается напряжение на НН;
- 4) контролировать показания амперметров, необходимо убедиться, что выбранная ступень выходного напряжения соответствует техническим данным на трансформатор, т.е. при 45 В ток не более 600 А, при 55 В ток не более 500 А при 75 В

ток не более 400А, при этом нагрузка должна быть равномерно распределена между тремя фазами. В случае несоответствия требованием – переключить нагрузку на другую ступень напряжения, выключив автоматический выключатель;

5). для работы трансформатора в автоматическом режиме- необходимо датчик температуры (термопара) подключить к зажимам датчик «Датчик», а переключатель рода работ перевести в положение «Авт.»

6). Настроить измеритель-регулятор ТРМ 1А на необходимую температуру (на вводе прибор настроен на 30°C), для чего- нажать на приборе кнопку «Прог»;

- кнопками и настроить прибор на необходимую температуру;

- нажать на приборе кнопку «Прог»;

- кнопками ^ выбрать $\hat{e} t (\pm t C)$;

7). закрыть дверь передней панели, при этом срабатывает концевой выключатель и трансформатор приступает к электропрогреву и автоматическому поддерживанию заданной температуры.

8). при необходимости изменения температуры нагрева:

- открыть дверь передней панели, при этом напряжение на НН снимается;

- настроить прибор на необходимую температуру и закрыть дверь.

6.3 При подключении на другую ступень напряжения силового трансформатора ;

- автоматическим выключателем отключить подачу напряжения на трансформатор;

- подключить кабели питания цепей электропрогрева к следующей ступени.




Рис.3 Схема электрообогрева монолитного основания.

1- песчаное (щебёночное) основание;

2- нагревательные провода (ПОСХВ;ПОСХП; ПОСХВТ; ПНВСВ);

3- штыри;

4- толь

5- температурный датчик(термопары типов ТКК (L);TXA(K);THH(N);

ТЖК(J).

- 6- шинопровод;**
- 7-трансформатор**
- 8-измеритель – регулятор ТРМ 1А-щ 1 ТП.Р.**

7ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Эксплуатацию и обслуживание трансформатора производить в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) при соблюдении Правил техники безопасности (ПТБ)

7.2 Производить осмотры, чистку изоляции и оборудования, планово-предупредительные ремонты и профилактические испытания в сроки, определяемые ПТЭ.

7.3 При осмотрах особое внимание обращать на состояние контактных соединений, исправность зануления, состояние изоляции.